

# コアホルダ 施工手順書

## ◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。

施工後は本施工手順書も含め添付品をお客様へお渡しください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う恐れがある。

注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。



### 警告


- 無理な姿勢で作業せず足元をしっかりとってください。
- 作業時の服装には十分注意し、目には切粉が入らぬよう保護メガネを着用してください。
- 切削直後のザグリコアや切削片は熱くなっていますので、保護手袋を着用してください。但しザグリコア回転中は手袋が巻き込まれる可能性がある為、保護手袋は着用しないでください。
- 使用する電動機の「取扱説明書」をよく理解した上で、作業を行ってください。




### 注意

- 連続して切削を行なう場合は、1回毎に切削・片切粉を取り除いてから作業をしてください。
- 作業時センターピンは垂直に保持し作業を行ってください。ドリルを垂直に保持できていないと刃が片減りしてしまいます。
- ザグリコアのセンターピンにはグリスなどの潤滑剤を必ず塗布してください。
- 本品は改造しないでください。
- 施工手順書をお読みになった後は、使用者が必ず保管してください。

## ◆部品構成と名称



## ◆対応深さ




※コアホルダ未使用の場合44mmまで対応になります。本品は95mm以上の深さにはご使用いただけません。継棒やアウトレットボックスのかさ上げなどで高さを調節した上でご使用ください。

## ◆ご使用方法

### 1

### コアホルダの取り付け


コアホルダの側板2を開口治具の穴にセットし時計回りに回転させ固定してください。



### 2

### ザグリ加工

コアホルダのピン用穴にザグリコアのセンターピンを入れザグリ加工を行ってください。



ザグリ加工についてはザグリコアに添付されている施工手順書を確認の上作業を行ってください。

## ■ お問い合わせ先

# 株式会社TERADA

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361