



注1. 本製品のボックスへの固定には「SMA10000」に添付されているサラネジを使用します。
2. ③④モジュラージャックは添付品です。
配線ケーブル圧接後、②JISプレート用アダプタに本図指示通り取付けを行なってください。

2	6		インシユロック			
1	5		アースネジ		M4	
1	4		8極8芯モジュラジャック		添付品	
1	3		ダストカバー		添付品	
1			6極6芯モジュラジャック		添付品	
2	2		JISフレート用アダプタ			
1	1		SMA-X2取付板			
数量	項目	図 番	品 名	材料	処理	寸法&記事
承 認	名 称				備付	三角法
'16.10.17 鈴木						尺度
検 図						
'16.10.17 高島						
製 図						
'16.10.14 島村						
設 計						
'16.10.14 島村						
	関連事項		図 番			
	*		3F7237C-02			
		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.				