





来歴		担当	承認
△x	部材変更/H18-164	'18.4.27 牧野	'18.5.7 鈴木
△2	取付ピッチ寸法追加/H21-208	'21.6.3 片山	'21.6.7 馬本
△3	アウトレットボックス、塗代カバーの呼称変更/H21-306	'21.8.18 藤藤	'21.9.7 馬本
△4	注記追加/H22-225	'22.7.19 出口	'22.7.19 西村



通線チップ
閉塞状態 注1



継柱
※市販品

2

(83)


20~30

100以上


スラブ

施工状態図

鉄製大四角深型
アウトレットボックス
※市販品



通線チップ
通線状態 注1



配線器具形状

- 注1. コードを引き出す際は通線チップを反転させ閉塞状態から通線状態に切替えてください。
2. 樹脂製塗代カバーは適合いたしません。

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事	
2			サラネジ			M4×30 添付品	
1	4		ブランクチップ				
1	3		TVユニット(端末用)				
1	2		LCRボックス				
1	1		LCRプレート	アルミ合金	塗装	シルバーメタリック	
承認		名称		備付		三角法	
'16.10.19 鈴木		LCR10021				尺度	
検図						✗	
'16.10.19 高島							
製図							
'16.10.18 島村		関連事項		図番			
設計		3F7258-05		3F7258C-05			
'16.10.18 島村		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.					