

4 F 1 0 4 5 C 検 査 図

来 歴 担当 承認

△ x


A

B


C

D


E



ガイド溝
(カッタナイフ等にて切断用)



組立方法



添付のナイロンリベット（オス）を化粧枠の穴の任意の位置に差し込み、ナイロンリベット（メス）でとめて組み立ててください。

注．本図は現場で添付のナイロンリベットにて組み立てた状態を示します。

項目 群番	図 番	品 名	ポリプロピレン シート 材 料	処 理	寸 法 & 記 事
承認 01. 1.29	吉 野	名 称 TSK化粧枠		備付	三角法
検 査 01. 1.26	菊 地	TSK00301			尺度 1 / 2
製 図 01. 1.25	加 藤	関連事項	図 番 4 F 1 0 4 5 C		
設 計 00. 5. 21	鈴 木	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			