


ACプラグキーパー取扱説明書

調整ツメを上にはき上げると
クランプが左右に動きます


ACプラグキーパー

ACプラグの脱落防止に!

コードの根元にクランプを止めて、
ベースを筐体に貼るだけで
ACプラグを固定する製品です。



ディスプレイにも
利用可能



特許出願済




注意

- ベースの粘着テープは、接着後24時間以上経過すると標準の強度になります。(粘着テープは再利用できません)
- ベースと筐体の接着位置は、バンドの爪が筐体に当たらないよう6~8mm離してください。

手順. 1

ベース取付け位置の
油分や汚れなどを
拭き取ります



手順. 2

ACプラグのケーブルに
クランプを取付けます



手順. 3

ベースのハクリ紙を
剥がします



手順. 4

ベースをACプラグの
できるだけ真上で
平行になる位置に
上から貼り付けます



手順. 5

約1時間以上放置した後、
クランプが、プラグとインレットに
隙間ができないような位置まで
バンド長を調節します



■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本：042-795-7648

西日本：06-6350-1361