

TFB510取扱・施工手順書

◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。

施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。

※ 注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。



注意



◆製品の分解・改造はしないでください。




◆重いものを落としたり、ぶつけたり等
強い衝撃を与えないでください。
⇒製品が破損する可能性があります。

◆水や洗剤等を使用しないでください。
⇒歪んだり、変形する可能性があります。

◆市販の塗代カバーに堅固に取付けてください。

◆部品構成と名称




塗代カバー固定用穴
P=66.8mm

添付品

固定用ナベネジ
M4×20 2本

1 TFB510の組立

電線管コネクタ・電線管をボックスに接続固定した後、TFB510に添付のナベネジ(M4×2本)にて、ご使用の塗代カバーに固定してください。



◆アウトレットボックス選定例

組合せ

必要床高

鉄製大四角深型アウトレットボックス
+ 鉄製大四角丸穴塗代カバー(P=66.7mm)

78mm 以上

鉄製大四角浅型アウトレットボックス
+ 鉄製大四角丸穴塗代カバー(P=66.7mm)


鉄製大四角深型アウトレットボックス
+ 鉄製大四角丸穴平塗代カバー(P=66.7mm)

鉄製大四角浅型アウトレットボックス
+ 鉄製大四角丸穴平塗代カバー(P=66.7mm)

※コンクリート流し込み時、アウトレットボックスの組合せによっては養生板が突出する場合がございます。

2 ボックスの養生

コンクリート流し込みに備えて、TFB510上面と隙間などを養生テープ等で確実に養生してください。




■注意■

隙間があった場合、ボックス内にコンクリートが流れ込む恐れがあります。

3 養生板取り除き

コンクリートを流し込み、凝固後にハツリ出し、TFB510を取り除いてください。次工程以降はTFB502シリーズに添付の「S3464 TFB502シリーズ施工手順書」をご確認の上、製品の取付を行ってください。



■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361